




AT-HJ-2110-099



171520345643

# 检测报告

项目名称: 年度环境检测

委托单位: 山东汇丰石化集团有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年10月20日

山东安特检测有限公司



# 注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

# 山东安特检测有限公司

## 检测报告

第 1 页 共 4 页

|        |                                                                                      |      |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 委托单位   | 山东汇丰石化集团有限公司                                                                         |      |                  |
| 委托人    | 刘泽刚                                                                                  | 委托时间 | 2021 年 09 月 28 日 |
| 受检单位   | 山东汇丰石化集团有限公司                                                                         |      |                  |
| 受检单位地址 | 山东省淄博市桓台县                                                                            |      |                  |
| 项目名称   | 年度环境检测                                                                               |      |                  |
| 项目编号   | AT-HJ-2110-099                                                                       |      |                  |
| 检测类别   | 委托检测                                                                                 |      |                  |
| 检测地址   | 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼                                                                    |      |                  |
| 采样依据   | HJ/T 55-2000                                                                         |      |                  |
| 检测依据   | HJ 956-2018                                                                          |      |                  |
| 检测项目   | 苯并 [a] 芘                                                                             |      |                  |
| 评价依据   | /                                                                                    |      |                  |
| 工况负荷   | 80%                                                                                  |      |                  |
|        | 只提供检测数据, 不作结论                                                                        |      |                  |
| 检测结论   | <div>山东安特检测有限公司<br/>2021 年 10 月 20 日<br/>检验检测专用章<br/>检验检测专用章<br/>3723285057095</div> |      |                  |
| 备注     | /                                                                                    |      |                  |

编制: 吕双双

审核:

刘泽刚

批准:

李尧红

# 山东安特检测有限公司

## 检测报告

第 2 页 共 4 页

|                 |     |                        |  |                 |  |                    |  |                 |  |
|-----------------|-----|------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| 样品类型            |     | 无组织废气                  |  | 样品编号            |  | H20211001245-01~04 |  |                 |  |
| 采样日期            |     | 2021.10.14             |  | 检测日期            |  | 2021.10.19         |  |                 |  |
| 样品描述            |     | 滤膜×12                  |  |                 |  |                    |  |                 |  |
| 主要检测设备          |     | 沃特世超高效液相色谱仪(140501004) |  |                 |  |                    |  |                 |  |
| 检测位置（采样布点图见附件）  |     |                        |  | 山东汇丰石化集团有限公司厂界  |  |                    |  |                 |  |
| 检测指标            | 频次  | 检测结果                   |  |                 |  |                    |  |                 |  |
|                 |     | H20211001245-01        |  | H20211001245-02 |  | H20211001245-03    |  | H20211001245-04 |  |
|                 |     | o1                     |  | o2              |  | o3                 |  | o4              |  |
| 苯并[a]芘<br>ng/m³ | 第一次 | 未检出                    |  | 未检出             |  | 未检出                |  | 未检出             |  |
|                 | 第二次 | 未检出                    |  | 未检出             |  | 未检出                |  | 未检出             |  |
|                 | 第三次 | 未检出                    |  | 未检出             |  | 未检出                |  | 未检出             |  |
| 检测报告说明          |     | 当检测结果低于检出限时，报告显示未检出    |  |                 |  |                    |  |                 |  |

本页以下空白



山东安特检测有限公司  
检 测 报 告

第 3 页 共 4 页

附表一：检测依据

| 项目       | 检测标准编号      | 方法名称                   | 检出限                  |
|----------|-------------|------------------------|----------------------|
| 苯并 [a] 芘 | HJ 956-2018 | 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | 0.3ng/m <sup>3</sup> |


附表二：质控措施

| 项目             | 标准样品浓度 | 实测浓度  | 相对偏差% |
|----------------|--------|-------|-------|
| 苯并 [a] 芘, mg/L | 0.800  | 0.797 | 0.4   |

附件 1：山东汇丰石化集团有限公司厂界无组织废气检测期间气象参  
数

| 检测点位                   | 采样日期       | 频次    | 气温<br>℃ | 大气压<br>kPa | 风向、风<br>速<br>m/s | 总云 | 低云 |
|------------------------|------------|-------|---------|------------|------------------|----|----|
| 山东汇丰石<br>化集团有限<br>公司厂界 | 2021.10.14 | 第 1 次 | 26.7    | 102.14     | 2.1              | 10 | 1  |
|                        |            | 第 2 次 | 25.6    | 102.08     | 2.3              | 9  | 1  |
|                        |            | 第 3 次 | 21.3    | 102.14     | 2.5              | 8  | 2  |

附件 2：点位照片



# 山东安特检测有限公司

## 检 测 报 告

第 4 页 共 4 页

### 附件 3: 采样照片



\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*